LIMPIADOR Y ULTRA ELEVADOR DE OCTANAJE

FICHA TECNICA

1. IDENTIFICACION

PRODUCTO: **TARGET LIMPIADOR Y ELEVADOR DE OCTANAJE.**
FABRICADO PARA: **CONTINENTAL FRICTION LUBE.**
FORMULA QUIMICA: **MEZCLA DE NA.**
NUMERO CAS: **MEZCLA DE NA.**

2. INGREDIENTES / PRODUCTOS

Nombre de envío DOT: Material no regulado
Clase HA2 DOT: N/A
Numero de identificación DOT: N/A

INGREDIENTES	CAS PEL/ ACGIH TLV	NÚMERO CAS	PORCENTAJE
Alcoholes minerales	N/A	64742887	90.00
Pert-Butyl Methyl Ether	N/A	1634-04-4	5.00

3. CARACTERISTICAS FISICAS

PH: No hay información.
Viscosidad: No hay información.
Punto de ebullición: 150 ºF.
Gravedad especifica: (h2o=0):0.75 0.795
Presión del vapor: mm hg: 2.5 a 20º C
Punto de fusión: No hay información.
Densidad del vapor: (aire=1): 4.50
Solubilidad en agua: Insoluble
Rango de evaporación: (butil acetato=1): 1.0
Apariencia y color: líquido, transparente con matiz dorado, olor a petróleo.

4. INCENDIO Y DATOS DE EXPLOSION

TEMPERATURA DE AUTOENCENDIDO: No determinada.
Productos de descomposición bajo condiciones de fuego.
Podrá liberar monóxido de carbón, dióxido de carbón y componentes orgánicos no identificados en humo negro. Los materiales que se deben evitar incluyen los agentes oxidantes.
Precaución con el envase "vacío"
Deseche el producto contaminado y los materiales usados para limpiar los derrames o goteos de una forma aprobada para este material.
Medios de extinción y procedimientos para apagar el fuego.
Use químico seco, espuma a CO2. No use una corriente de agua directa.
PUNTO DE DESTELLO (mínimo): 145 º F
Límites inflamables o explosivos (porcentaje aproximado por volumen en el aire).
Menor: 1
Mayor: 6

5. DATOS SOBRE REACTIVIDAD

Estabilidad:	**Estable**
Polimerización:	**No ocurrirá**
Materiales para evitar:	**Agentes oxidantes.**

Productos de descomposición peligrosa: puede liberar monóxido de carbono, dióxido de carbono y componentes orgánicos no identificados en el humo negro.

6. PELIGROS PARA LA SALUD

Efecto de sobre exposición (signos y síntomas de exposición)

Inhalación: Salga al aire fresco. Si la persona no respira dele respiración artificial. Obtenga atención médica inmediata. Los vapores o brisas irritan las membranas mucosas. La inhalación por concentraciones muy altas puede causar dolores de cabeza nausea y vomito o inconsciencia.

Contacto con la piel: lave inmediatamente la piel con agua y jabón. Quitese la ropa y los zapatos, lavelos antes de volverlos a usar. Obtenga atención médica si la irritación persiste después del lavado. El contacto breve puede resecar la piel. El contacto prolongado o repetitivo puede irritar la piel, causando dermatitis.

Contacto con los ojos: el líquido y las brisas pueden irritar los ojos. Enjuague inmediatamente los ojos con un chorro de agua abundante por 15 mins. Levantando los parpados ocasionalmente. Obtenga atención médica inmediata.

Ingestión: Puede causar vomito. No induzca al vomito. Una pequeña cantidad en los pulmones puede ocasionar neumonía química y un edema o hemorragia pulmonar. Obtenga atención médica inmediata. Si el vomito ocurre espontáneamente, mantenga la cabeza de la víctima debajo de las caderas para evitar bronco aspiración o aspiración pulmonar del vomito.

7. PRECAUCION DE MANEJO Y USO DE SEGUROS

Precauciones en cuanto al manejo y almacenamiento:
Almacene en recipientes bien tapados en un área fresca, seca retirada y bien ventilada, lejos de fuentes de calor, de encendido y de materiales incompatibles. Use herramientas libres de chispas y equipo a pruebas de explosión.
Retire cables, recipientes y otros equipos usados durante la transferencia de producto para reducir la posibilidad de un corto. No cambie la carga (a envases que contengan previamente gasolina u otro material de bajo destello) debido a la posibilidad de una acumulación de carga estática como resultado de una fuente de encendido. Use buenas prácticas de higiene personal. Después de manipular el producto, lávese las manos siempre.